

**2.3 DISCOS ABRASIVOS**

**DISCOS ABRASIVOS P/ CORTE EN MAQUINA SENSITIVA**

**CARACTERISTICAS**

- Rectos.
- Para corte de acero.
- De óxido de aluminio.
- Reforzados para mayor seguridad.



**TABLA DE PRODUCTOS**

CODIGO	DESCRIPCION			ESPECIFICACION SEGUN NORMA	VELOCIDAD MAXIMA	
	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	Ø DEL BUJE (mm)		m/s	rpm
DARC-41300320254	300	3,2	25,4	41 AF24R BF	80	5.100
DARC-41350320254	350	3,2	25,4	41 AF24R BF	80	4.400

**FABRICADOS SEGUN NORMA EN 12413**

**CONSEJOS PARA OBTENER EL MAXIMO RENDIMIENTO**

1. Almacene los discos abrasivos en un lugar fresco y seco.
2. Seleccione el disco adecuado a la aplicación de corte/desbaste a realizar.
3. Verifique la fecha de vencimiento del disco.
4. Nunca utilice un disco dañado!
5. Verifique que la velocidad de trabajo de la máquina no supere la velocidad máxima permitida para el disco.
6. Fije el disco a la máquina según las indicaciones del fabricante de la misma.  
Asegúrese de que la protección de la máquina se encuentre en condiciones. No olvide desconectar la máquina del tomacorriente mientras realice cualquier tarea de ajuste.
7. Sujete firmemente la pieza a cortar/desbastar. Cualquier movimiento de la pieza puede causar la rotura del disco.
8. Utilice elementos de seguridad!
9. Al comenzar el proceso de corte/desbaste el disco ya debe estar en movimiento.
10. Durante el proceso, no ejerza presión adicional sobre la pieza. El propio peso de la máquina es suficiente. Para evitar que el disco se frene haga pendular la máquina hacia delante y hacia atrás.
11. Nunca tuerza un disco de corte y evite usarlo de costado.
12. Al terminar el proceso de corte/desbaste, permita que el disco se frene en vacío. Nunca frenar contra el material u otro objeto!